

ZESTAWIENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH												
ELEMENT	NR PRĘTA	GATUNEK STALI	Ø/Ø	LICZBA ELEMENTÓW	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE
zbrojenie	06	B500SP	#10	1	377	177	12000	00	12000			
	14	B500SP	#12	1	16	16	3000	00	3000			
	15	B500SP	#10	1	126	126	11000	00	11000			
	18	B500SP	#10	1	23	23	11600	00	11600			
	20	B500SP	#10	1	40	40	2600	00	2600			
	30a	B500SP	#10	1	1	1	1200	26	500	200	(500)	35
	30b	B500SP	#10	1	1	1	1600	26	885	200	(500)	35
	30c	B500SP	#10	1	1	1	1975	26	1270	200	(500)	35
	30d	B500SP	#10	1	1	1	2375	26	1655	200	(500)	35
	30e	B500SP	#10	1	1	1	2750	26	2040	200	(500)	35
	30f	B500SP	#10	1	1	1	3125	26	2425	200	(500)	35
	30g	B500SP	#10	1	1	1	3525	26	2810	200	(500)	35
	30h	B500SP	#10	1	1	1	3900	26	3190	200	(500)	35
	30i	B500SP	#10	1	1	1	4275	26	3575	200	(500)	35
	30j	B500SP	#10	1	1	1	4675	26	3960	200	(500)	35
	30k	B500SP	#10	1	1	1	5050	26	4345	200	(500)	35
	30l	B500SP	#10	1	1	1	5450	26	4730	200	(500)	35
	30m	B500SP	#10	1	1	1	5825	26	5115	200	(500)	35
	30n	B500SP	#10	1	1	1	6200	26	5500	200	(500)	35
	33	B500SP	#12	1	74	74	4000	00	4000			
	45	B500SP	#10	1	5	5	6700	26	6000	200	(500)	25
	46	B500SP	#12	1	58	58	6000	00	6000			
	47	B500SP	#10	1	291	291	7600	00	7600			
	48	B500SP	#10	1	292	292	8000	00	8000			
	49	B500SP	#10	1	14	14	7800	00	7800			
	50	B500SP	#10	1	4	4	5300	00	5300			
	51	B500SP	#10	1	4	4	6300	00	6300			
	52	B500SP	#10	1	40	40	1600	00	1600			
	53	B500SP	#10	1	10	10	11950	15	3510	1265	(8435)	
	54	B500SP	#10	1	10	10	12000	15	4335	1635	(7460)	
	55	B500SP	#10	1	10	10	12500	15	3010	1090	(8225)	
	56	B500SP	#10	1	10	10	11300	15	4035	1455	(7255)	
	57	B500SP	#10	1	10	10	10100	15	2460	890	(7630)	
	58	B500SP	#10	1	10	10	10150	15	3485	1260	(6655)	

* Dokładność 5mm ** Dokładność 25mm
Wykaz stali przygotowany zgodnie z wymaganiami ISO 4066

ZESTAWIENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH												
ELEMENT	NR PRĘTA	GATUNEK STALI	Ø/Ø	LICZBA ELEMENTÓW	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE
zbrojenie	59	B500SP	#12	1	14	14	2500	00	2500			
	60	B500SP	#10	1	10	10	4100	15	1960	710	(2125)	
	61	B500SP	#10	1	10	10	4150	15	2985	1080	(1150)	
	62a	B500SP	#10	1	1	1	8625	00	8625			
	62b	B500SP	#10	1	1	1	7775	00	7775			
	62c	B500SP	#10	1	1	1	6950	00	6950			
	62d	B500SP	#10	1	1	1	6100	00	6100			
	62e	B500SP	#10	1	1	1	5275	00	5275			
	62f	B500SP	#10	1	1	1	4450	00	4450			
	62g	B500SP	#10	1	1	1	3600	00	3600			
	62h	B500SP	#10	1	1	1	2775	00	2775			
	62i	B500SP	#10	1	1	1	1925	00	1925			
	62j	B500SP	#10	1	1	1	1100	00	1100			
	63a	B500SP	#10	1	1	1	10000	00	10000			
	63b	B500SP	#10	1	1	1	9175	00	9175			
	63c	B500SP	#10	1	1	1	8325	00	8325			
	63d	B500SP	#10	1	1	1	7475	00	7475			
	63e	B500SP	#10	1	1	1	6550	00	6550			
	63f	B500SP	#10	1	1	1	5800	00	5800			
	63g	B500SP	#10	1	1	1	4975	00	4975			
	63h	B500SP	#10	1	1	1	4125	00	4125			
	63i	B500SP	#10	1	1	1	3275	00	3275			
	63j	B500SP	#10	1	1	1	2450	00	2450			
	64	B500SP	#10	1	14	14	8600	00	8600			
	65	B500SP	#12	1	307	307	5000	00	5000			
	67	B500SP	#10	1	1	1	11800	26	11080	200	(500)	25
	68	B500SP	#10	1	1	1	11425	26	10710	200	(500)	25
	69	B500SP	#10	1	7	7	11700	00	11700			
	70	B500SP	#10	1	10	10	8600	00	8600			
	71	B500SP	#10	1	10	10	9750	00	9750			
	72	B500SP	#10	1	10	10	10900	00	10900			
	73	B500SP	#10	1	7	7	10150	00	10150			
	74	B500SP	#10	1	10	10	7100	00	7100			
	75	B500SP	#10	1	10	10	8200	00	8200			

* Dokładność 5mm ** Dokładność 25mm
Wykaz stali przygotowany zgodnie z wymaganiami ISO 4066

ZESTAWIENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH												
ELEMENT	NR PRĘTA	GATUNEK STALI	Ø/Ø	LICZBA ELEMENTÓW	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	LICZBA PRĘTÓW NA OŚCIENIE	E/R/mm
zbrojenie	76	B500SP	#10	1	1	9400	00	9400				
	77a	B500SP	#10	1	1	11850	26	11140	200	(500)	35	
	77b	B500SP	#10	1	1	11075	26	10365	200	(500)	35	
	77c	B500SP	#10	1	1	10300	26	9595	200	(500)	35	
	77d	B500SP	#10	1	1	9525	26	8820	200	(500)	35	
	77e	B500SP	#10	1	1	8750	26	8045	200	(500)	35	
	77f	B500SP	#10	1	1	7975	26	7275	200	(500)	35	
	77g	B500SP	#10	1	1	7200	26	6500	200	(500)	35	
	77h	B500SP	#10	1	1	6450	26	5745	200	(500)	35	
	77i	B500SP	#10	1	1	5650	26	4945	200	(500)	35	
	77j	B500SP	#10	1	1	4850	26	4145	200	(500)	35	
	77k	B500SP	#10	1	1	4050	26	3345	200	(500)	35	
	77l	B500SP	#10	1	1	3250	26	2545	200	(500)	35	
	77m	B500SP	#10	1	1	2450	26	1745	200	(500)	35	
	77n	B500SP	#10	1	1	1650	26	945	200	(500)	35	
	77o	B500SP	#10	1	1	850	26	150	200	(500)	35	
	77p	B500SP	#10	1	1	50	26	150	200	(500)	35	
	77q	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77r	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77s	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77t	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77u	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77v	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77w	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77x	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77y	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77z	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77aa	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ab	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ac	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ad	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ae	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77af	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ag	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ah	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ai	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77aj	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ak	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77al	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77am	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77an	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ao	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ap	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77aq	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ar	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77as	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77at	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77au	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77av	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77aw	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ax	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ay	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77az	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ba	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bb	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bc	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bd	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77be	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bf	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bg	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bh	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bi	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bj	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bk	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bl	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bm	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bn	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bo	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bp	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bq	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77br	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bs	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bt	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bu	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bv	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bw	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bx	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77by	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77bz	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ca	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cb	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cc	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cd	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ce	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cf	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cg	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ch	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ci	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cj	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ck	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cl	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cm	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cn	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77co	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cp	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cq	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cr	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cs	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ct	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cu	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cv	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cw	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cx	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cy	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77cz	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77da	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77db	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dc	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dd	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77de	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77df	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dg	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dh	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77di	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dj	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dk	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dl	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dm	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dn	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77do	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dp	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dq	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dr	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77ds	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dt	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77du	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dv	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dw	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	
	77dx	B500SP	#10	1	1	150	26	150	200	(500)	35	